



25 maj 2021

Skötselråd för målade plåtytor utomhus

Var försiktig med den nymålade ytan innan genomhärdningstiden är slut vilket kan ta flera dygn.

Har ytorna blivit utsatta för påväxt av alger och mögel används medel som är avsedda för att avlägsna beväxning på denna typ av yta.

Ytor som nedsmutsats genom föroreningar från regn och omgivande miljö tvättas enligt följande: Applicera mildt rengöringsmedel med mjuk borste, pensel eller lågtrycksspruta, skölj rikligt med vatten. Vid användning av högtryckstvätt gäller följande, max 40° C vattentemperatur, max 30 bars tryck och munstycket skall vara minst 50 cm från ytan.

När ytorna blivit nedbrutna och kriter är detta en indikation att dessa är i behov av ommålning.